## GOCCOPRO QS2536/GOCCOPRO QS1836


## GOCCOPRO QS200 / GOCCOPRO 100

## Adobe® Illustrator® から製版したときに、

# 網点処理されない場合の対処方法


#### 【現象】

Adobe Illustrator で作成したベクターオブジェクトを製版するとき、「網点処理 ] を設定してい るのに網点処理されないことがあります。



### 【回避策】

ベクターオブジェクトをラスタライズすると、上記の現象を回避できます。



ラスタライズの方法は以下の通りです。

重要:ラスタライズすると、ベクターオブジェクトの編集ができなくなります。

実施する前に、別名でファイルを保存してください。

- 1. ベクターオブジェクトを選択状態にする。(複数選択可能)
- 2. 「オブジェクト]ー[ラスタライズ]をクリックする。
- 3. ラスタライズウインドウで各項目の設定を行う。

- 4. [OK] をクリックする。

○ 透明 (T) 参考:以下は推奨値です。原稿によって変更が必要な場合があります。 ・[ カラーモード ] : [ グレースケール ] アンチエイリアス (A): アートに最適 (スーパーサンプリング) v ① □ クリッピングマスクを作成 (M) ·[解像度]:[高解像度(300ppi)] オブジェクトの周囲に 🗘 0 mm 追加 (D) ・[アンチエイリアス]:[アートに最適(スーパーサンプリング)] ▼ 特色を保持 (P) OK キャンセル

カラーモード(C): グレースケール 解像度 (R): 高解像度 (300 ppi)

● ホワイト(W)

Adobe および Illustrator は、Adobe (アドビ社) の商標です。